



ג אדר תשע"ד
03/02/2014
מספר מסמך: 445207

לכבוד

בודקים מוסמכים לעגורני צריח
יבואני חלקי חילוף ובעלי עגורני צריח
בודקי בל"ה

שלום רב,

הנדון: איסור שימוש בחוליות לעגורן צריח פוטיין מסוג K (משפחת MD) - המשך הנחיות סימוכין שלנו 436755 מיום 3/12/13

בהמשך למכתבנו האוסר שימוש בחוליות דגם K שאינן מקוריות לעגורני פוטיין ממשפחת MD אני מבקשת להבהיר כדלקמן:

א. חל איסור להתקין חוליות אלו בעגורנים החל ממועד פרסום מכתבנו מיום 3/12/13.

ב. לגבי עגורנים בהם הורכבו חוליות שכאלה טרם פרסום מכתבנו, יש לפעול באחד מאלה:

1. ככל שלעגורן קיים עיגון עליון למבנה, המפחית משמעותית את המאמצים על חלקי העגורן התחתונים, והחוליות הנ"ל מתחת לעיגון – ניתן להשאיר את החוליות הללו עד לפירוק העגורן באתר, אך בכפוף לתנאים שנקבעו בסעיף ד למסמך זה.

2. ככל שלעגורן קיים עיגון עליון למבנה והחוליות הנ"ל ממוקמות מעל לעיגון העליון, יש לאסור את השימוש בעגורן עד להחלפת החוליות בחוליות מקוריות.

3. ככל שלעגורן אין כלל עיגון עליון למבנה, וללא קשר למיקומם של החוליות בתורן, יש לאסור את השימוש בעגורן עד להחלפת החוליות בחוליות מקוריות.

ג. יובהר כי התקנת עיגון עליון, במקרים המפורטים מעלה, תיעשה אך ורק בהתאם להוראות היצרן ובאישורו של בודק מוסמך לעגורני צריח.

ד. בכל מקרה בו ניתן כאמור לעיל אישור בודק מוסמך להמשך פעילות העגורן עם חוליות לא מקוריות, יש לבצע בעגורן את הבדיקות כדלקמן:

1. בדיקה תקופתית באמצעות בודק מוסמך בתדירות של אחת ל-3 חודשים עד לפירוק העגורן.
2. בדיקת בל"ה מלאה לאותו עגורן בתדירות של אחת לשנה ממועד הקמת העגורן ועד לפירוקו.



יש לציין קיום חוליות שכאלה בכל מקרה, גם בתסקירי הבדיקה של הבודק המוסמך, גם בדו"ח בדיקת בל"ה וגם בפנקס העגורן.

לידיעתכם והמשך טיפולכם.

ב כ ב ו ד ר ב

ורדה אדוארדס
מפקחת עבודה ראשית בפועל
ור. המינהל

העתקים
מפעאז"ים, סמפעאז"ים
זאב דיבסק
אינג' בוריס קייקוב